PJOVIMO GALVUTĖS

	Užsakymo numeris	Pjovimo valo skersmuo ① (mm)	Rekomenduojamas papildymo kiekis (m)	Pjovimo valų forma	FS 38, FS 40, FS 50, FS 50 C-E, FSB-KM	FS 55 R, FS 56 R, FS 56, FS 56 C-E, FS 70 C-E	FS 55	FS 89, FS 91, FS 111, FS-KM	FS 94 C-E	FS 131	FS 240 C-E	FS 260 C-E , FS 261 C-E	FS 311	FS 360 C-EM, FS 361 C-EM, FS 410 C-EM, FS 411 C-EM	FS 460 C-EM, FS 461 C-EM, FS 490 C-EM, FS 491 C-EM	FS 560 C-EM, FS 561 C-EM	FSA 45	FSA 57, FSE 52	FSA 60 R, FSA 86 R	FSA 90 R, FSA 90	FSA 130 R, FSA 130, FSA 135 R, FSA 135	FSE 31	FSE 60, FSE 71, FSE 81	FR 131 T	FR 480, FR 480 C-F	FR 410 C-E, FR 460 TC-EM
PJOVIMO GALVUTĖ „TRIMCUT“																										
TRIMCUT C 32-2	4002 710 2198	**2,4** / 2,7 / 3,0	1 × 8	○□⟲□⬠	–	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	○	●	–	–	●	●	●
TRIMCUT C 42-2	4003 710 2122	2,4 / **2,7** / 3,0	1 × 8	○□⟲□⬠	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TRIMCUT C 52-2	4005 710 2117	2,4 / **2,7** / 3,0 / 3,3	1 × 8	○□⟲□⬠	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
PJOVIMO GALVUTĖ „AUTOCUT“																										
RITĖ SU VALU	6421 710 4300	**1,4**	–	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–
RITĖ SU VALU skirtas Autocut 2-2	4008 710 4300	**1,6**	–	⟲	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
RITĖ SU VALU skirtas Autocut 2-2	4008 710 4301	**2,0**	–	⟲	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
RITĖ SU VALU skirtas Autocut C 3-2	4009 710 4304	**1,6**	–	⟲	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
RITĖ SU VALU skirtas Autocut C 3-2	4009 710 4305	**2,0**	–	⟲	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
RITĖ SU VALU	4008 710 2100	**1,6**	–	⟲	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
RITĖ SU VALU	4008 710 2103	**2,0**	–	⟲	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
RITĖ SU VALU	4009 710 2100	**1,6**	1 × 5	⟲	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
RITĖ SU VALU	4009 710 2106	**2,0**	1 × 5	⟲	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
RITĖ SU VALU	4006 710 2121	**2,0**	2 × 2,5	○⟲	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
RITĖ SU VALU	4006 710 2126	**2,0** / 2,4	1 × 4	○□⟲□⬠	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	●	–	–	–
RITĖ SU VALU	4002 710 2169	**2,4** / 2,7	1 × 7	○□⟲□⬠	–	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	●	●	●
RITĖ SU VALU	4002 710 2170	2,4 / **2,7** / 3,0 / 3,3	2 × 4	○□⟲□⬠	–	–	–	●	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	●	●	●
RITĖ SU VALU	4003 710 2115	2,4 / **2,7** / 3,0 / 3,3	2 × 4	○□⟲□⬠	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
RITĖ SU VALU	4005 710 2107	2,4 / **2,7** / 3,0 / 3,3	2 × 4	○□⟲□⬠	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
PJOVIMO GALVUTĖ „SUPERCUT“																										
SUPERCUT 20-2	4002 710 2162	**2,4**	2 × 3	○□⟲	–	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	●	●	●
SUPERCUT 40-2	4003 710 2140	**2,4**	1 × 7,5	○□⟲	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
PJOVIMO GALVUTĖ „POLYCUT“																										
POLYCUT 2-2 ③	4008 710 2102	1,4 / 1,6	2 × 0,15	○⟲	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
POLYCUT 3-2 ③	4009 710 2104	1,4 / 1,6	2 × 0,15	○⟲	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
POLYCUT 6-2 ③	4006 710 2134	2,0 / 2,4	2 × 0,2	○□⟲□⬠	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	○	–	–	–
POLYCUT 28-2 ③	4002 820 2300	2,4 / 2,7	1 × 0,4	○□⟲□⬠	–	●	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	●	–	–
POLYCUT 48-2 ③	4003 710 2126	2,4 / 2,7	1 × 0,4	○□⟲□⬠	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
PJOVIMO GALVUTĖ „DUROCUT“																										
DUROCUT 5-2 ④	4006 710 2131	1,6 / 2,0 / 2,4 / **L**	2 × 0,2	○□⟲□⬠	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	○	–	–	–
DUROCUT 20-2 ⑤	4002 710 2182	2,0 / 2,4 / 2,7 / L / **XL**	2 × 0,2	○□⟲□⬠	–	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	●	●	●
DUROCUT 40-4 ⑥	4005 710 2114	2,7 / 3,0 / 3,3 / 4,0 / XL / **XXL**	4 × 0,25	○□⟲□⬠	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

● Rekomenduojamas
○ Derinamas
– Neleidžiama

① Leidžiama naudoti tik su apsauga
② Paryškinti skaičiai nurodo pjovimo galvuteje esančio valo skersmenį
③ Taip pat gali būti naudojamos tinkamo ilgio valo atkarpos
④ Yra 6 pjovimo valo atkarpos L
⑤ Yra 12 pjovimo valo atkarp XL
⑥ Yra 12 pjovimo valo atkarp XXL

○ Apvalus pjovimo valas
□ Trispalvis suktas, pjovimo valas CF3 PRO
⟲ Apvalus ir tylus pjovimo valas
□ Kvadratinis pjovimo valas
⬠ Penkiakampis pjovimo valas